



Forum: LASER

Topic: Samsung ML-2165 - SOLUCIONADO

Subject: Re: Samsung ML-2165

Enviado por: Visitante

Enviado em: 13/03/2015 16:01:44

Vi a imagem e vou dizer o que eu penso que seja:

O rolo de transferência deve estar sujo de toner

Seria o caso de retirar e lavar com detergente e água corrente.

Outra possibilidade seria no cartucho (PCR, cilindro e o próprio toner). Já foi testado em outra impressora e então está descartado.

E por último na fonte de alta.

Mas, como tem o mais, pode ser que 0,0001 seja a placa principal.

Laser não é, fusor tem como testar provocando um atolamento e ver se o fundo aparece antes ou depois de passar pelo fusor. Se for antes então não é fusor.