



Forum: LASER

Topic: Samsung ML-2165 - SOLUCIONADO

Subject: Re: Samsung ML-2165

Enviado por: BuGer

Enviado em: 14/03/2015 14:53:46

Boa Tarde! Lavei como o amigo indicou e não resolveu o problema. Também provoqueei o atolamento para verificar se o sombreado está se formando antes ou depois do fusor e pude verificar que é antes. Nesse caso ainda há algo mais que possa fazer ou somente substituir a placa fonte?