



Forum: LASER

Topic: SAMSUNG SCX 4200 Riscos na digitalização - SOLUCIONADO

Subject: Re: Riscos na digitalização na SCX 4200 SANSUNG

Enviado por: Visitante

Enviado em: 14/03/2015 18:40:47

Olá! Defeito característico de Flat Cable
É preciso trocar

<http://csprinter.com/produtos/JC39-00358A/>