



Forum: LASER

Topic: Samsung ML-2165 - SOLUCIONADO

Subject: Re: Samsung ML-2165

Enviado por: BuGer

Enviado em: 18/03/2015 11:04:22

Citando:

userpc1162 escreveu:

amigo lave o rolo de transferencia com buxinha e detergente deixe ao sol ou estufa por umas 2 hs, verifique tambem em baixo dele vai 2 molinhas aspiral no macal do rolo o problema pode ser ai ok.



Amigo eu verifiquei as molas do rolo e também já lavei o rolo com detergente e verifiquei a continuidade do mancal com multímetro e está tudo ok.