



**Forum: LASER**

**Topic: kyocera fs3540 revelador com 30k**

**Subject: Re: kyocera fs3540 revelador com 30k**

Enviado por: Visitante

Enviado em: 30/03/2015 10:39:04

Quem pode estar manchando é o cilindro. Pode estar com problema na Lâmina. Problema de toner compatível também.

Precisa informar se foi trocado o Kit de Manutenção completo. Se foi colocado cilindro compatível. Lembrando que este kit Original Kyocera é super barato e contém os seguintes itens:

UNIDADE DE CILINDRO; UNIDADE REVELADORA; UNIDADE DE FUSAO; CONJ. DO SUPORTE DE ALIMENTACAO; CONJ. DO ROLO DE RETARDO; CONJ. DO ROLO DE TRANSFERENCIA; CONJ. DE ESCOVA DC

Preço total de venda deste Kit Original Kyocera MK-350 R\$ 999,00 na caixa lacrada, com nota fiscal e garantia, frete por conta do comprador.