



Forum: LASER

Topic: Imp Samsung ML-2851ND Imprimi com faixas pretas na horizontal

Subject: Re: Imp Samsung ML-2851ND Imprimi com faixas pretas na horizontal

Enviado por: vita

Enviado em: 31/03/2015 17:59:19

Amigo mas e no toner mesmo o defeito !! Tem um rolo junto com o pcr que tem uma camursa nele ele esta amasado de tanto tempo numa mesma posição sera isto ???Citando:

arx escreveu: