



Forum: LASER

Topic: kyocera Km 1635 manchando

Subject: Re: kyocera Km 1635 manchando

Enviado por: Passira

Enviado em: 31/03/2015 20:54:01

Olá, boa noite!

É provável que haja um afastamento da lamina retentora de resíduo causando esse vazamento.

Da uma analisada nisso e depois da um retorno.