



Forum: LASER

Topic: SAMSUNG CLX-2160N

Subject: Re: SAMSUNG CLX-2160N

Enviado por: pedropar

Enviado em: 31/03/2015 22:15:03

pode ser chip ,ou reservatorio de toner usado tem um sensor tem que limpar