



Forum: LASER

Topic: HP LASERJET PRO CM1415FN "erro de fusor 50.7"

Subject: HP LASERJET PRO CM1415FN "erro de fusor 50.7"

Enviado por: dkaires

Enviado em: 01/04/2015 15:46:58

Amigos estou com uma impressora HP LASERJET PRO CM1415FN dando esse erro "erro de fusor 50.7". Ja desmontei e remontei tudo ate agora nada, ela apenas liga faz o teste no scanner e depois exhibe a mensagem . Alguma dica do que possa ser, estou desesperado. Obrigado!!!!!! :'(