



Forum: LASER

Topic: HP LASERJET PRO CM1415FN "erro de fusor 50.7"

Subject: Re: HP LASERJET PRO CM1415FN "erro de fusor 50.7"

Enviado por: rafaelcruz

Enviado em: 01/04/2015 16:28:39

amigo estou mim lembrando bem o que esse erro, acho que pode ser duas coisa

1 a placa cerâmica do fusor que esteja queimada

2 o Isu da impressora esteja sujo

verifica os dois por favor e mim informe