



Forum: LASER

Topic: HP LASERJET PRO CM1415FN "erro de fusor 50.7"

Subject: Re: HP LASERJET PRO CM1415FN "erro de fusor 50.7"

Enviado por: dkaires

Enviado em: 01/04/2015 17:00:10

Amigo, fiz o teste na cerâmica do fusor e deu continuidade. Quanto a limpeza de Isu, como faço ela ?