



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: BROTHER MFC8912DW - Imprimindo apenas duas linhas

Subject: Re: BROTHER MFC8912DW - Imprimindo apenas duas linhas

Enviado por: Visitante

Enviado em: 02/04/2015 13:48:29

Pode ser o que o amigo Giovanniw indicou. Aquela engrenagem que fica na lateral esquerda pode estar com o eixo quebrado. Retire a unidade de imagem e verifique as condições dela na parte que fica na máquina.

Caso não seja isto pode ser problema de alinhamento do laser ou espelho

Procure saber com o cliente o histórico do equipamento.

Tipo quando o problema começou, se foi consertado por outro técnico etc.