



**Forum: LASER**

**Topic: lexmark T 640 - erro 920-06**

**Subject: Re: lexmark T 640 - erro 920-06**

Enviado por: AlvaroLoc

Enviado em: 02/04/2015 15:43:26

Se a máquina fica pronta e dá esse erro quando manda imprimir, pode ser que o problema seja na toma da elétrica. Pode tá ocorrendo queda de energia, aí o fusor não consegue elevar a temperatura rapidamente.