



Forum: LASER

Topic: PO NAO FIXA NO LADO ESQUERDO NA 3200

Subject: PO NAO FIXA NO LADO ESQUERDO NA 3200

Enviado por: xandevlk

Enviado em: 10/04/2015 14:19:49

JA TROQUEI AS BUXAS QUE VI NUM POST AQUI NO FORUM E NAO RESOLVEU. JÁ TROQUEI O ROLO PRESSOR E NADA DE RESOLVEER.. JÁ TROQUEI O CILINDRO DA LAMPADA E NADA. UMA DUVIDA É: A LAMPADA PODE NÃO ESQUENTAR CORRETAMENTE, E, DEVIDO UMADO ESTAR MAIS DESGASTADO, PODERIA CAUSAR O PROBLEMA? LEMBRANDO QUE É SO NO LADO DIREITO..

P.S.: QUANDO FIZ AS DEVIDAS TROCAS, EM ALGUNS CASOS MELHORARM, MAS CONTINUAVA A SAIR O PO DA FOLHA CASO PASSASSE A MÃO..
LEMBRANDO QUE É APENAS EM UM DOS LADOS, NO OUTRO FICAVA PERFEITO..

ALGUMA LUZ? :O :S :c