



Forum: LASER

Topic: kyocera fs3540 revelador com 30k

Subject: Re: kyocera fs3540 revelador com 30k

Enviado por: Carcara_fi

Enviado em: 10/04/2015 15:06:57

tive esse problema como nosso amigo passira postou a solucao e destonalizar , pra destonalizar ela o ideal e vc demontar as duas parte do DV , tire a lamina de dosagem pra ter acesso a parte da frente e retire a parte de traz ou de cima tome cuidado com os fios do chip !