



Forum: LASER

Topic: HP LASERJET P 2055 DN

Subject: Re: HP LASERJET P 2055 DN

Enviado por: AlvaroLoc

Enviado em: 11/04/2015 19:28:59

Faça um verificação geral. Reconecte todos os conectores e confira se a fusão está esquentando e se tiver outra, troque p/ teste.