



Forum: LASER

Topic: Impressora HP Laserjet M1005 MFP - Problema: Não Liga

Subject: Impressora HP Laserjet M1005 MFP - Problema: Não Liga

Enviado por: mmc18tech

Enviado em: 14/04/2015 12:15:59

Estou com uma impressora na Bancada a HP Laserjet M1005 MFP, que o problema dela é não liga. A placa fonte da impressora é a RM1-3941.

Estava testando a parte de entrada da placa impressora e os fusíveis estão OK, a energia chega até este componente o D2SBA (CHEGA OS 110V), porém depois dele vem o capacitor de filtro está ligado a ele, no capacitor em cada perna dele está chegando apenas 7,7v mais ou menos.

Gostaria de saber dos amigos do forum, o que poderia ser, que testes eu poderia fazer para identificar o problema desta impressora que não liga.

Alguém tem o Datasheet ou o Schema desta placa ?????

Estarei anexando fotos da placa, para melhor compreensão do meu problema.

Estou com URGÊNCIA na entrega desta placa, peço a ajuda de todos. Obrigado.