



Forum: LASER

Topic: HP LASERJET P 2055 DN

Subject: Re: HP LASERJET P 2055 DN

Enviado por: avda

Enviado em: 22/04/2015 17:51:46

RESOLVIDO O DEFEITO ERA O A RESISTÊNCIA QUEIMADA TESTEI NO MULTI TESTE E ELA NÃO DAVA CONTINUIDADE COLOQUEI OUTRA RESISTENCIA E TUDO OK RESOLVIDO O PROBLEMA