



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: BROTHER DCP 8085DN

Subject: Re: BROTHER DCP 8085DN

Enviado por: userpc1157

Enviado em: 05/05/2015 19:50:48

Amigo parece ser o reset do fusor, veja o link abaixo.

<http://blog.creativecopias.com.br/reset-fusor-para-brother-dcp8080-dcp8480-dcp8890-mfc8890/>