



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: Erro SC 542 em Ricoh Aficio SP 3510 SF**

**Subject: Re: Erro SC 542 em Ricoh Aficio SP 3510 SF**

Enviado por: Visitante

Enviado em: 06/05/2015 10:29:38

Citando:

userpc1157 escreveu:

Boa tarde, fazendo uma pesquisa desse erro encontrei um vídeo que mostra o funcionamento dessa impressora, mas o que chama atenção é o comentário do vídeo que fala sobre esse erro e como solucionar, da uma olhada no primeiro comentário do vídeo.

<https://www.youtube.com/watch?v=gROi--LuP2k>

Se esse procedimento do resete não resolver, tente limpar o termistor da fusão que pode estar muito sujo de pó fazendo com que interfira na leitura da temperatura da unidade fusora.

Boa sorte.

