



Forum: LASER

Topic: 920.00 Service Fuser Error Lexmark C920

Subject: Re: 920.00 Service Fuser Error Lexmark C920

Enviado por: Dualogic

Enviado em: 12/05/2015 11:51:00

Alguém por gentileza poderia me ajudar ?

Nunca me deparei com uma impressora deste porte, ja substitui o fusível do fusor que estava rompido, mas não deu sinal de vida. 😞