



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: HP OFFICEJET PRO 8600 CONGESTIONAMENTO DO PAPEL

Subject: Re: HP OFFICEJET PRO 8600 CONGESTIONAMENTO DO PAPEL

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 12/05/2015 14:33:56

Amigo, possivelmente é a correia que fica na lateral esquerda. Uma correia pequena que movimenta a engrenagem do disco encoder.