



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Hp Offijet 4500 - pequenos estalos no final da impressão

Subject: Re: Hp Offijet 4500 - pequenos estalos no final da impressão

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 12/05/2015 15:11:06

Ou o atuador que vc colocou não é de boa qualidade ou alguma engrenagem ta bixada. Tem umas engrenagens bem pequenas que ficam próximas ao eixo que são danadas pra quebrar. As vezes tb uma das duas engrenagens de dentro do atuador pode estar trincada ou faltando um dente.