



Forum: LASER

Topic: SHARP MX-3110N - mensagem 'substitua o reservatório de resíduo'; não sai - SOLUCIONADO

Subject: SHARP MX-3110N - mensagem 'substitua o reservatório de resíduo' não sai - SOLUCIONADO

Enviado por: Passira

Enviado em: 13/05/2015 13:40:44

Olá colegas do forum!

Pois é galeria, estou com esse problema ja faz um tempo e ainda não consegui resolver. Alguém sabe o que posso fazer, pós já se esgotaram minha munição. Já limpei o sensor, testei continuidade, só não troquei a placa.

E ai, alguma dica? 😊