



Fórum Impressoras...

Forum: LASER

Topic: hp laserjet p2035

Subject: Re: hp laserjet p2035

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 14/05/2015 08:28:06

Tente também a lavagem do rolo transferência, confere os aterramentos