



Forum: LASER

Topic: HP lazerjet M1120 - PICK UP ROLER Girando desordenadamente

Subject: Re: HP lazerjet M1120 - PICK UP ROLER Girando desordenadamente

Enviado por: Bobveta

Enviado em: 14/05/2015 22:35:33

Sim, é muito simples geralmente com o passar dos tempos a espuma se deteriora ficando apenas a cola, essa cola faz com que o selenoide não trabalhe corretamente não deixando o tracionador fazer seu ciclo normal, pulando varias vezes puxando varios papéis seguida vira um caos.
Você limpa e remove toda a espuma e o residuo de cola e outra espuma.