



Forum: LASER

Topic: samsung scx-5530fn grudando rolo

Subject: samsung scx-5530fn grudando rolo

Enviado por: MatheusPulini

Enviado em: 22/06/2015 10:12:06

Bom dia

Estou com uma impressora samsung scx-5530fn que esta grudando o rolo, foi trocado a unidade fusora, mas grudou novamente, vi em alguns topicos que quando acontece isso tem que trocar o TRIAC da fonte BTA16-600C, queria saber se posso colocar o TRIAC BTA16-600B ??

Att

Matheus