



Forum: LASER

Topic: samsung scx-5530fn grudando rolo

Subject: Re: samsung scx-5530fn grudando rolo

Enviado por: SIMIONATO

Enviado em: 22/06/2015 12:47:12

Matheuspulini

Sim, mas por precaução troque o acoplador óptico TLP3061 também.

Simionato