



Forum: LASER

Topic: Hp LaserJet m175nw "Erro no Sensor" Erro 49

Subject: Re: Hp LaserJet m175nw "Erro no Sensor" Erro 49

Enviado por: rafaalcruz

Enviado em: 23/06/2015 22:23:21

amigo você verificou o fotocondutor da impressora se está na impressora ou se o chip tem crédito?