



Forum: LASER

Topic: Hp LaserJet m175nw "Erro no Sensor" Erro 49

Subject: Re: Hp LaserJet m175nw "Erro no Sensor" Erro 49

Enviado por: MaxCartuchos

Enviado em: 24/06/2015 11:19:51

não fotocondutor antigo. Consegui resolver! Acho que vai ajudar muita gente. Eu retirei todos os toner, ai dentro dela tava muito sujo. Fiz a limpeza e coloquei limpa contatos em 3 sensores que tem la dentro, um que faz a leitura do chip e outros dois, no meio e no lado direito.

Espero que ajude! Obrigado!