



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: impressora brother dcp 7040 erro de fusor

Subject: impressora brother dcp 7040 erro de fusor

Enviado por: wcm impressoras

Enviado em: 24/06/2015 15:01:25

Boa tarde a todos, estou com uma impressora brother dcp 7040 quando liga aparece a mensagem SELF TEST DIAGNOSTIC AGUARDE 15 MIN., em seguida reinicia sózinha e dá erro de fusor, porém o fusor está funcionando normalmente.