



Forum: JATO DE TINTA

Topic: hp 8100 dando batidas no lado esquerdo

Subject: hp 8100 dando batidas no lado esquerdo

Enviado por: sanderba

Enviado em: 01/07/2015 11:15:27

Olá amigos, estou com essa impressora hp 8100, que ao mandar imprimir uma folha de alinhamento ela começa bem até a metade da folha, depois começa a imprimir fora da folha e a bater de um lado e do outro e acuso atolamento de papel. Já troquei o sensor de alinhamento de papel e a fita encoder, pois eu tinha uma outra impressora dessa e troquei pra ver, na outra essas peças que foram tiradas funcionam bem. será que tem mais algum sensor que possa estar causando esse problema?