



Forum: LASER

Topic: hp 2035 ultima luz de cima piscando

Subject: Re: hp 2035 ultima luz de cima piscando

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 01/07/2015 15:05:37

Eu já pegui duas impressoras desse mesmo modelo com o mesmo erro... mas chegaram aki sem que eu fizesse nada. Notei que na lateral direita do fusor tem uma molinha. Eu tiro essa mola e deixo o atuador fixo e fica show. Agora o pq da isso não sei, pois já vaculhei tudo achando alguma pontinha quebrada e nada.