



Forum: JATO DE TINTA

Topic: hp 8100 dando batidas no lado esquerdo

Subject: Re: hp 8100 dando batidas no lado esquerdo

Enviado por: Visitante

Enviado em: 01/07/2015 17:45:20

Chegaste a trocar ou verificar o disco encoder?? Pode estar riscado ou patinando e verifica também a correia menor que fica junto do disco encoder. Tive uma HP não lembro o modelo, mas imprimia em A3 e deu um problema parecido, mas não chegava a imprimir. Quando ligava, ela já corria para os lados e batia do lado esquerdo feito doida e foi a placa lógica pro pau.... mas verifique o disco encoder e seu sensor e as correias.

Boa sorte.