



Forum: JATO DE TINTA

Topic: hp 8100 dando batidas no lado esquerdo

Subject: Re: hp 8100 dando batidas no lado esquerdo

Enviado por: sanderba

Enviado em: 02/07/2015 07:05:23

o disco encoder esta perfeito, está bem preso e sem riscos, ela começa fazendo o "checape" tranquilo, mas quando se aproxima do final do lado esquerdo ela da uma pancada e para, a fita encoder já foi trocada tambem.