



Forum: LASER

Topic: HP Color Laserjet CP 1025

Subject: Re: HP Color Laserjet CP 1025

Enviado por: manoe

Enviado em: 02/07/2015 14:03:21

Estou com o mesmo problema na minha HP CP 1025 laser color.

No meu caso foi depois de forçar o carrocel para trás (girar ao contrário) a fim de retirar o cartucho de toner azul.

Histórico - depois de travar o carrossel por ter quebrado uma pecinha da tampa de um dos cartuchos eu acabei forçando o carrossel no sentido oposto.

Agora, volta e meia sai uma ou várias impressões falhas, inclusive, o texto preto é trocado por azul.

Será que carrossel de impressora é igual correia dentada de motor de carro que deve trabalhar no ponto certo? 😊