



Forum: JATO DE TINTA

Topic: hp 8100 dando batidas no lado esquerdo

Subject: Re: hp 8100 dando batidas no lado esquerdo

Enviado por: Visitante

Enviado em: 02/07/2015 17:31:20

Citando:

sanderba escreveu:

obrigado amigo pelas dicas, vou realizar os teste. Mas estou com uma duvida, fiz um teste aqui e não sei se é valido: Eu tirei o flat do sensor do disco encoder pra fazer o teste, e não apareceu problema diferente(novo problema), mas continuou o mesmo, será que isso não quer dizer que esse sensor possa estar com problema? Outra duvida tem como eu upar video aqui no forum?

Eu esqueci de perguntar, por acaso fizeste o resete dela?? Não lembro qual o procedimento, mas procure no google que provavelmente tenha.