



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: DCP-8152DN - Papel para na saída - SOLUCIONADO

Subject: Re: DCP-8152DN - Papel para na saída

Enviado por: AlvaroLoc

Enviado em: 02/07/2015 20:17:20

Pode ser que ao trocar o fusor, a solda do conector na plaquinha tenha quebrado.