



Forum: LASER

Topic: Erro de fusor 50.2 hp laser pro400mfp

Subject: Erro de fusor 50.2 hp laser pro400mfp

Enviado por: MatheusPulini

Enviado em: 03/07/2015 15:42:17

Boa Tarde

Estou com uma impressora hp laser pro 400mfp m425dn, que esta apresentando "ERRO DE FUSOR 50.2, desmontei unidade fusora e fiz a limpeza , lubrifiquei, verifiquei o solenoide e esta fazendo aquele "barulhinho" normal, resoldei a placa fonte , mas não resolveu, sera que vou ter que trocar a unidade fusora?

Att

Matheus