



Forum: LASER

Topic: Erro de fusor 50.2 hp laser pro400mfp

Subject: Re: Erro de fusor 50.2 hp laser pro400mfp

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 07/07/2015 07:58:29

Continuidade mesmo. Coloca uma ponta de prova em cada terminal de contato da cerâmica.