



**Forum: JATO DE TINTA**

**Topic: Alinhamento HP Pro8500a**

**Subject: Re: Alinhamento HP Pro8500a**

Enviado por: Will\_7

Enviado em: 07/07/2015 12:26:46

Ola amigo acontece que somente no alimento esta dando congestionamento verifiquei o sensor papel tudo ok. Consigo ate fazer limpeza dos cabeçote mais o alimento não da.Citando:

Neperjr escreveu:

verifique a passagem do papel e se o sensor de papel nao esta enroscado, veja tambem se o pickup nao esta gasto, o atraso do papel pode dar congestionamento.