



Forum: LASER

Topic: HP Color Laserjet CP 1025

Subject: Re: HP Color Laserjet CP 1025

Enviado por: manoe

Enviado em: 12/07/2015 19:15:19

Resolvi o problema:

1 - desmontei a impressora para alinhar, balancear, por no ponto o carrossel e funcionou;

2- revisei todos os cartuchos, desmontando-os e retirando o excesso de toner e pesando-os além de calibrar a lamina dosadora _nisso descobri que o rolo developer do azul estava preso e continuou dando umas travadas de leve, tendo que retirar e balançar o cartucho recolocando-o no lugar.

Agora, depois de limpar a impressora e tudo, ela passou a imprimir desbotado, as cores estão sem vida. Passo a verificar se é o aterramento ou rolo developer, pois se abrir mais a lâmina dosadora vai vazar toner pelas frestas laterais do cartucho...estou tentando resolver essa "impressão muito clara". ??