



Forum: LASER

Topic: HP Laserjet M1132MFP

Subject: Re: HP Laserjet M1132MFP

Enviado por: ASC

Enviado em: 15/07/2015 16:18:29

Ola viniB! Ja verificou o sensor da parte traseira da impressora? Veja se a mola do mesmo não escapou, verifique tambem se o capacitor da placa fonte esta estourado. Boa sorte