



Forum: LASER

Topic: hp laserjet pro 400 color foi ligada em 220v

Subject: Re: hp laserjet pro 400 color foi ligada em 220v

Enviado por: giggio_oli

Enviado em: 16/07/2015 13:53:23

Boa tarde amigos, então estou com o mesmo problema que vocês estou com uma laserjet color pro400 M475dn que foi ligada em 220V

Troquei até agora Fet de entrada, dois diodos rapidos que ficam ligados ao Fet, fusivel de entrada, CI PWM em baixo da placa

Antigo		Novo
K5A50D		STP6NA60
1F5G		UF4007
SCT T6,3A 250V		SCT T6,3A 250V
CI 5570		NCP1207

O equipamento liga dá o arramque e apaga com o fet quase pegando fogo de tão quente, queria saber se vocês tem alguma solução pra isso