



Forum: LASER

Topic: kyocera km-2820

Subject: kyocera km-2820

Enviado por: BERLIM

Enviado em: 23/07/2015 14:04:40

oa boa tarde estou com uma kyocera que esta imprimindo para fora da foa desalinhado ja troquei o dr-150 mas agora ele reduziu de 10 sai 5 fahada com a troca do dr-150 ele reduziu para 1 a cada 10 o que poderia ser