



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: samsung 5635 triac

Subject: Re: samsung 5635 triac

Enviado por: SIMIONATO

Enviado em: 28/07/2015 11:45:43

Action

O fusor dessa máquina tem uma vida útil de 80.000 páginas e já vi que com o passar do tempo a parte superior onde fica o termostato empena e fica mais próxima do rolo fusor por isso tem tendência a abrir ele novamente, NÃO estou descartando o problema que ocorre com frequência no Triac mas seria o momento de colocar um fusor inteiro novo.

Simionato