



Forum: JATO DE TINTA

Topic: Epson I555 não liga

Subject: Re: Epson I555 não liga

Enviado por: Rossetti

Enviado em: 29/07/2015 18:22:51

amigo, infelizmente pode ser a placa lógica, isso acontece se caso os jatos não saem de forma correta ela acaba queimando as ponte de controle. tente testar com uma outra fonte, se não ligar é placalógica