



Forum: LASER

Topic: BROTHER MODELO NOVO - TN 750 - ATOLANDO PAPEL

Subject: Re: BROTHER MODELO NOVO - TN 750 - ATOLANDO PAPEL

Enviado por: Rossetti

Enviado em: 29/07/2015 18:32:23

a brother que usa esse toner tem alguns problemas.

1º verifique se o cilindro do drum está rodando livremente

2º verifique se o rolo do refil roda livremente

caso esses dois procedimento estejam normais. o atolamento do papel se dá no fusor, vc terá de desmonta-lo para limpar e depois lubrificar com uma graxa para fusores e depois monta-lo novamente