



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: hp d2460 liga e carro de impressao bate nas laterais

Subject: hp d2460 liga e carro de impressao bate nas laterais

Enviado por: BERLIM

Enviado em: 30/07/2015 16:51:08

boa tarde estou com uma hp d2460 que quando ligo fica batendo nas laterais, fina do curso ja troquei o sensor de encoder fita e sensor rotativo lubrifiquei mas nao adiantou