



Forum: LASER

Topic: Hp Laserjet 3300

Subject: Re: Hp Laserjet 3300

Enviado por: windows7

Enviado em: 30/07/2015 17:58:52

Já descobrir era o sensor da FUSAO